

Реверберация - явление постепенного спада звуковой энергии в помещении после прекращения работы источника звука.

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

2.1. В период с 15 мая по 01 июня 2017 года экспертами ООО «Эксперт Центр» произведена судебная строительная экспертиза жилых помещений квартир №10 и №14, расположенных по адресу: Тульская область, г. [redacted], ул. [redacted], д. [redacted].

2.2. Дата первичного осмотра: 17 мая 2017 года, начало осмотра 14.00 ч.м.: эксперты приступили к осмотру объектов экспертизы. Завершение осмотра: 14.25 ч.м.
Дата вторичного осмотра 23 мая 2017 года, начало осмотра 13.00 ч.м.: эксперты приступили к осмотру объектов экспертизы. Завершение осмотра: 13.20 ч.м.

На осмотрах присутствовали: Истец – [redacted], Ответчик – [redacted].

2.3. Результаты обследования (см. приложения):

Вопрос №1:

«Определить уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [redacted], дом [redacted], квартира [redacted], исходящий и жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [redacted], дом [redacted], квартира [redacted].»

Для ответа на вопрос, поставленный в Определении Новомосковского городского суда Тульской области от 03 мая 2017 года по существу гражданского дела № 2-757/2017 эксперты изучили материалы гражданского дела № 2-757/2017 и провели инструментально-визуальное обследование жилых помещений квартир №10 и №14, расположенных по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. [redacted], д. [redacted].

Эксперты поняли поставленный вопрос следующим образом: «Определить уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [redacted], дом [redacted], квартира [redacted], исходящий из жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [redacted], дом [redacted] квартиры 14».

Многоквартирный жилой дом по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. [redacted], д. [redacted], четырех этажный. Квартира №14 двухкомнатная, расположена на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Квартира №10 двухкомнатная, расположена на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

При проведении обследования экспертами были произведены замеры уровня шума в квартире №10, исходящего из квартиры №14. В квартире №14 была произведена инсценировка бытового шума (движение мебели по полу). Результаты замеров